






Compex®



www.compex.info

www.compex.info

Compex®



▲ Les normes internationales en vigueur imposent une mise en garde relative à l'application des électrodes au niveau du thorax (risque de fibrillation cardiaque accru).

Die geltenden internationalen Normen verlangen einen Warnhinweis in Bezug auf die Platzierung der Elektroden im Bereich des Thorax (erhöhtes Risiko für die Auslösung von Herzflimmern).

● Emplacement du RI-SENSOR seulement disponible avec les appareils dotés de la technologie muscle intelligence™.

Die Platzierung des RI-SENSOR ist nur bei Geräten verfügbar, die mit der muscle intelligence™ Technologie ausgestattet wurden.

Current international standards require that a warning be given concerning the application of electrodes to the thorax (increased risk of cardiac fibrillation).

Las normas internacionales vigentes exigen una advertencia referente a la aplicación de los electrodos en el tórax (se incrementa el riesgo de fibrilación cardíaca).

RI-SENSOR location only for stimulators with muscle intelligence™ technology.

La posición de RI-SENSOR solo es válida para aquellos aparatos con tecnología muscle intelligence™.

De geldende internationale normen eisen dat wordt gewaarschuwd tegen het aanbrengen van de elektroden ter hoogte van de borstkas (verhoogd gevaar voor hartfibrillatie).

Le norme internazionali in vigore impongono la segnalazione relativa all'applicazione degli elettrodi a livello del torace (aumento del rischio di fibrillazione cardiaca).

Aanduiding van de RI-SENSOR alleen verkrijgbaar bij de apparaten met de muscle intelligence™ technologie.

L'applicazione del RI-SENSOR è disponibile solamente con gli apparecchi dotati di tecnologia muscle intelligence™.